


6

Je ziet de vastgelegde meetwaarden op 3 schermen



7

Rookgasanalyse compleet. Resultaat, druk op klaar in het scherm. De meting is voltooid. Je kunt verwerken (printen, opslaan etc.) of annuleren (stoppen of ga verder met meting)



Volg ons ook op



Hitma Handmeters Fotohandleiding

Dräger FG-7500 Fotohandleiding rookgasmeting



1

Aanzetten van de meter



Lennart Pit Specialist handmeters


+31 (0)36 535 06 51 - lpit@hitma.nl - www.hitma-handmeters.nl www.hitma.nl/lennart




01100027



2 Rookgasanalyse starten



4 Rookgasmeting 1: Controleren en vastleggen van omgevingswaarden. Correct bij $\pm 20,9\%$ O₂ dan HOUDEN



3 Brandstof selecteren Voor NL: Aardgas L (L = Gronings aardgas)



5 Rookgas 2 en 3. Meetlans in meetpunt ketel plaatsen en meten. (Stap 6 = meting vastleggen)

